

**REKAPITULASI DAERAH RAWAN BENCANA
DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023**

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
BUKIT BESTARI	DOMPAK	A. Kebakaran Lahan	Sei Ungar	4	2	0	1. Memberikan edaran himbauan kebakaran kepada RT TW dan masyarakat ketika memasuki musim kemarau 2. Berkoordinasi dengan RT, TW, BHABIN, DAMKAR dan BASARNAS untuk pemadaman api	Bantuan tenaga ahli dalam pemadaman api saat terjadi kebakaran
			Sei Jari	3	3	0		
			Dompok Seberang	1	2	0		
			Sei Sudip	2	3	0		
		B. Angin Kencang	Tanjung Siambang	5	1	5	Memberikan edaran himbauan kepada RT, RW dan masyarakat untuk waspada saat memasuki musim penghujan dan angin	Bantuan tenaga, dana dan bahan bangunan bagi warga yang terdampak
			Dompok Lama	1	3	1		
			Dompok Seberang	1	2	1		
		C. Banjir	Sei Sudip	2	3	10	Membuat posko banjir untuk mengevakuasi warga yang terdampak	Bantuan tenaga, dana dan bahan bangunan bagi warga yang terdampak
			Sei Jari	3	3	15		
		D. Banjir Rob	Dompok Seberang	1	2	20	Membuat posko banjir untuk mengevakuasi warga yang terdampak	Bantuan tenaga, dana dan bahan bangunan bagi warga yang terdampak
			Kelam Pagi	3	2	25		
BUKIT BESTARI	SEIJANG	A. Banjir Rob	Taman Sari	2	4		Ikut turun membantu yang terdampak	Normalisasi drainase
			Perumnas Jl. Merapas	1	5		Ikut turun membantu yang terdampak	Normalisasi drainase

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
			Kampung Kolam	1	11		Ikut turun membantu yang terdampak	Normalisasi drainase
			Perumnas Jl. Berakit	4,5	8		Ikut turun membantu yang terdampak	Normalisasi drainase
			Jl. Damai	2	9		Ikut turun membantu yang terdampak	Normalisasi drainase
			Jl. Sei Jang	3	4		Ikut turun membantu yang terdampak	Normalisasi drainase
			Jl. Aisyah Sulaiman	2	11		Ikut turun membantu yang terdampak	Normalisasi drainase
BUKIT BESTARI	TANJUNG AYUN SAKTI	A. Banjir Rob	Jl. Sei Jang Laut	1	1	15	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	Mesin Pompa Air
			Jl. AR. Hakim Gg. Gatra	2	1	13	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	Perbaikan pendangkalan drainase
			Jl. AR. Hakim Gg. Natuna, Ariston	3	1	12	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	
			JL. H Unggar	1,2	2	15	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	
			JL. Pramuka Lr Bali,Bawean	1	5	20	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	
			JL. Pramuka Lr. Madura, Buru	2	5	21	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	
			JL. Pramuka Lr. Buru, Belitung, Sumba	3	5	17	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	
			JL.Pramuka Lr. Timor	4	5	9	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	
			Jl. Lembah Purnama Lr. PL Raja IV	3	6	30	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
			Jl. Lembah Purnama	1	7	23	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	
			Jl. Lembah Purnama Gg. Selayar VI	2	7	32	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	
			Jl. H. Ungar	2	7	33	Gotong royong membersihkan lingkungan, parit dan drainase	
BUKIT BESTARI	TANJUNGPINANG TIMUR	A. Banjir	Jl. Basuki Rahmat Gg. Tempiris	1,2,3	6	70	Menjaga kebersihan	Normalisasi Parit
			Jl. Akasia	4	4	12	Pembersihan sampah	Normalisasi parit
			Jl. Akasia	5	4	20	Pembersihan sampah	Normalisasi parit
			Jl. Akasia	6	4	10	Pembersihan sampah	Normalisasi parit
			Jl. Delima	1	5	30	Pembersihan sampah	Normalisasi parit
			Jl. Ir. Sutami	7	5	17	Pembersihan sampah	Normalisasi parit
			Jl. Suka Berenang	5	5	20	Membersihkan sampah yang tersumbat	Normalisasi parit
			Jl. Pompa Air	3	1	10	Pembersihan parit	Normalisasi parit
		B. Longsor	Jl. Brigjen Katamso Gg. Kenangan Sari	1	2	20	Membuat drainase	Pembuatan batu miring dan pelebaran drainase
			Tembesu	2	2	8	Membuat drainase dan membersihkan sampah	Pembuatan batu miring dan pelebaran drainase
			Tanjung sari	3	2	20	Membuat batu miring, pelebaran parit dan pembersihan sampah	Pembuatan batu miring dan pelebaran drainase

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
BUKIT BESTARI	TANGGUNG UNGGAT	A. Banjir	Jl. Meranti dan sekitarnya	3	1		Gotong royong membersihkan drainase	Perbaikan Drainase
			Jl. Meranti dan sekitarnya	4	1			
			Jl. Meranti dan sekitarnya	5	1			
			Depan SMPN 10 dan sekitar Jl. Sei Payung	1	7			
			Batu 3 Kp. Tarandam	1	8			
			Batu 3 Kp. Tarandam	2	8			
			Batu 3 Kp. Tarandam	3	8			
			Batu 3 (Depan Simen)	4	9			
		B. Banjir Rob	Gudang Minyak	1	1,2			
			Jl. Meranti dan sekitarnya	3,4,5	1			
			Batu 2	1,2,3,4,5,6	2			
			Jl. Sultan Machmud (Tg. Unggat)	1,2,3,4,5,6,7,8	3			
			Tg. Unggat Ujung	2,3,4	5			
			Jl. Sei Payung / Tanah Merah	2,3,4,5	6			

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
			Jl. Sei Payung / Depan SMPN 10	1,2,3,4	7			
			Batu 3 Kp. Tarandam	1,2,3,4	8			
			Batu 3 Jl. Sei Payung, sekitar kantor lurah dan Masjid Al Anshor, Surau Muhajirin	1,2,3,4	9			
		C. Kebakaran Lahan	Gudang Minyak	1	1,2		Menyurati ketua RT/TW Kelurahan Tanjung Unggat untuk waspada disaat musim kemarau	
			Jl. Meranti dan sekitarnya	3,4,5	1			
			Jl. Sultan Machmud (Tg. Unggat)	2,3,5,6,7,8	3			
			Tg. Unggat Ujung	2,3,4	5			
			Jl. Sei Payung / Tanah Merah	2,3,4,5	6			
			Jl. Sei Payung / Depan SMPN 10	1,2,3,4	7			
			Batu 3 Jl. Sei Payung, sekitar kantor lurah dan Masjid Al Anshor, Surau Muhajirin	1,2,3,4	9			
		D. Pohon Tumbang	Jl. Meranti dan sekitarnya	3,4,5	1			Penebangan pohon rawan tumbang
			Jl. Kuburan	1	4			
			Tg. Unggat Ujung	1,4	5			
			Batu 3 Kp. Tarandam	3	8			

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
TANJUNGPINANG BARAT	BUKIT CERMIN	A. Kekeringan	Jl. Puncak Indah	5	5,6		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pemasangan tangki air
			Jl. Matador	5	5,6		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pemasangan tangki air
			Kp. Bukit	2,3,4	7		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pemasangan tangki air
		B. Tanah Longsor	Jl. Srimulyo/Gg. Kelinci	6	4		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pembuatan batu miring
			Jl. Srimulyo/Gg. Kelinci	1,2,5	2		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pembuatan batu miring
			Jl. Matador/ Kwt Berani Maju	2	6		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pembuatan batu miring
			Jl. Darusalam Gg. Mangga	6	5		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pembuatan batu miring
		C Kebakaran	Gg. Pelita tengah	2,3,4,5	7		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pemasangan hydrant air
			Jl. Bukit Cermin	1,2,3,4,5,6,7	1		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pemasangan hydrant air
			Jl. Darusalam	3,4,5,6,7	4,5		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pemasangan hydrant air
			Gg. Pelita	1,2,3	8		Usulan Musrenbang Kelurahan	Pemasangan hydrant air
TANJUNGPINANG BARAT	KAMPUNG BARU	B. Banjir Rob	Jl. Cempedak Gg. Manggis	6	2	10		
			Jl. Pantai Impian	3	6	40		
			Jl. Pantai Impian	4	6	40		

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
			Jl. Pantai Impian	5	6	35		
			Jl. Pantai Indah	2	4	30		
			Jl. Pantai Indah	6	4	15		
TANJUNGPINANG BARAT	KEMBOJA	A. Tanah Longsor	Gg. Kulim	2	3			
			Gg. Seraya	3	8			
			Kp. Melati	1	13			
			Kp. Melati	2	13			
			Kp. Melati	3	13			
			Kp. Melati	4	13			
			Gg. Tanjung	5	13			
TANJUNGPINANG BARAT	TANJUNGPINANG BARAT	A. Banjir	Jl. Sulaiman Abdullah Gg. Swadaya I s.d V (Kp. Kolam)	2,3,4,5	6		Normalisasi Drainase	Pembangunan kolam retensi dan pembuatan sumur resapan
			Jl. Sulaiman Abdullah Gg. Swadaya I s.d V (Kp. Kolam)	2,3,4,5	7			
			Jl. Patiunus	4	8			
			Jl. Sutan Syarir dan Jl. Bhayangkara	1,2,3,5	9			

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
			Jl. Sutan Syarir dan Jl. Bhayangkara	3,4,5	10			
			Jl. Sutan Syarir dan Jl. Bhayangkara	2,4,5	11			
			Jl. Yos Sudarso Gg. Tahu	2	12			
			Jl. Usman Harun	4,5,6,7	15			
		B. Kebakaran	Jl. Jawa dan Jl. H. Agus Salim		1,2,3,4,5		Sosialisasi dan Edukasi	Pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan Kendaraan Pemadam Mini (Kaisar)
			Jl. Usman Harun (Teluk Keriting)	1,2,3	15			
		C. Puting Beliung	Jl. Usman Harun	1,2,3	11,15		Sosialisasi dan Edukasi	
		D. Kekeringan	Jl. Sutan Syarir dan Jl. Bhayangkara		9,10		Pemberian bantuan air bersih	Pengadaan sumur bor
			Jl. Usman Harun		11,15			
		TANJUNGPINANG KOTA	KAMPUNG BUGIS	A. Kebakaran	Sei Jang	2	3	
Tanjung Lanjut	1				4			
Kampung Madong	1				5			
Sei Timun	2				4			
B. Puting Beliung	Pesisir Kp. Bugis				1,6			

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
TANJUNGPINANG KOTA		C. Kekeringan	Pesisir Tanjung Lanjut		4			
			Kampung Bugis		1,2,6			
	PENYENGAT	A. Puting Beliung	Jl. Kampung Baru	2	5	1	Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	
			Jl. Bakak	1,	1		Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	
			Jl. Balai Adat	1	5	1	Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	
			Jl. Kampung Bulang	2	4	8	Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	
			Jl. Kamp. Datuk	2	1		Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	
		B. Gelombang pasang	Jl. Kamp. Ladi	1	5	1	Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	Diharapkan kesiapsiagaan BPBD dan Dinas terkait cepat tanggap dalam menghadapi bencana
			Jl. Kamp Baru	2	5	1	Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	Diharapkan kesiapsiagaan BPBD dan Dinas terkait cepat tanggap dalam menghadapi bencana
			Jl. Datuk Ibrahim	3	1		Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	Diharapkan kesiapsiagaan BPBD dan Dinas terkait cepat tanggap dalam menghadapi bencana
			Jl. Istana Laut	1	4		Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	Diharapkan kesiapsiagaan BPBD dan Dinas terkait cepat tanggap dalam menghadapi bencana
			Jl. Kamp Bulang	2	4		Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	Diharapkan kesiapsiagaan BPBD dan Dinas terkait cepat tanggap dalam menghadapi bencana
			Jl. Kamp. Balik Kota	1,2	2		Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	Diharapkan kesiapsiagaan BPBD dan Dinas terkait cepat tanggap dalam menghadapi bencana
			Jl. Bakak	1	1		Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	Diharapkan kesiapsiagaan BPBD dan Dinas terkait cepat tanggap dalam menghadapi bencana

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
TANJUNGPINANG KOTA	SENGGARANG		Jl. Kampung Datuk	2	1		Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	Diharapkan kesiapsiagaan BPBD dan Dinas terkait cepat tanggap dalam menghadapi bencana
			Jl. Engku Putri	1	3		Gotong royong masyarakat setempat dan BPBD	Diharapkan kesiapsiagaan BPBD dan Dinas terkait cepat tanggap dalam menghadapi bencana
TANJUNGPINANG KOTA	SENGGARANG	A. Banjir ROB	Kelurahan Senggarang					
		B. Puting Beliung	Kelurahan Senggarang					
		C. Tanah Longsor (Pasca Tambang)	Senggarang Darat	3	4			Penghijauan dan Normalisasi Drainase
TANJUNGPINANG KOTA	TANJUNGPINANG KOTA	A. Tanah Longsor	Jl. Sultan Abdul Rahman	1	1		Melakukan himbauan dan sosialisasi	Pemeliharaan batu miring
		B. Kebakaran	Jl. KUD	1,2	7		Melakukan himbauan dan sosialisasi	Pemeliharaan mesin pemadam kebakaran dan hidrant
			Jl. Pelantar 2	1,2	10			
			Jl. Pelantar 3	1,2	3			
TANJUNGPINANG TIMUR	AIR RAJA	A. Banjir	Perum Taman Pesona Asri	2	2			
			Perum Taman Seraya	4	4			
			Perum Bumi Indah	2	4			
			Perum Bumi Indah	3	4			
			Kp. Sei Carang Jl. Iksan	1	5			

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
			Perum Permata Galaxy	2	5			
			Kp. Banjar	3	6			
		B. Tanah Longsor	Kp. Sei Carang	1	5			
TANJUNGPINANG TIMUR	BATU IX	A. Banjir	Jl. Sri Andana	3	1		Pembuatan drainase	Diharapkan tanah setelah dilakukan pengerukan untuk dijadikan lahan perumahan tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus ada penghijauan supaya tidak terjadi banjir dan tanah longsor.
			Perumahan Jala Bestari	5	1			
			Jl. Transito Perumahan Transmigrasi	2	2			
			Jl. Handjoyo Putro Kp. Maju Jaya	3	2			
			Jl. Cendrawasih Kp. Sukajaya	3	3			
			Kp. Wonoyoso	1	3			
			Jl. Merpati Kp. Sidodadi	1	9			
			Jl. Merpati dan Perumahan Kenangan Jaya III	3	9			
			Jl. Hang Kasturi Kp. Sidodadi	2	9			
			Jl. Punai Kp. Sidodadi	4	9			
			Jl. Nusantara Kp. Wonosari	2	11			

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
			Jl. Nusantara Kp. Wonosari	3	11			
			Kp. Sidomulyo	1	13			
			Kp. Sidomulyo	2	13			
			Kp. Sidomulyo	3	13			
		B. Longsor	Jl. D. I. Panjaitan	2	2		Pembuatan batu miring drainase	Diharapkan tanah setelah dilakukan pengerukan tidak dibiarkan begitu saja,tetapi harus ada penghijauan supaya tidak terjadi banjir dan tanah longsor
			Perumahan Cipta Pelita 1 Kp. Maju Jaya	5	3			
			Perumahan Nusa Indah	3	4			
			Jl. Hang Lekir	1	6			
			Perumahan Cluster Hang Lekir	2	6			
		A. Kekeringan	Jl. Anggrek Merah dan Jl. Anggrek Bulan	4	1	56	Sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak terjadinya kebakaran	Permohonan pengajuan pengadaan air bersih
			Jl. Gatot Subroto	3	12	50		
			Jl. Sultan Sulaiman	1	10	105		
			Jl. Sultan Sulaiman	2	10	117		
		B. Banjir	Jl. Gatot Subroto (Depan Jl. Anggrek Merah Batu 5 Bawah)	1	2	7	Pembersihan Lokasi	Gotong Royong
TANJUNGPINANG TIMUR	KAMPUNG BULANG							

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
TANJUNGPINANG TIMUR		C. Banjir Rob	Jl. Rawasari	2	7	30	Pembersihan Lokasi	Gotong Royong
			Jl. Rawasari	3	7	30		
	MELAYU KOTA PIRING	A. Banjir	Jl. Kuantan Gg. Putri Ledang 1-12	1	1	126	Himbauan	Perbaikan drainase
			Jl. Kuantan belakang hotel Pelangi	1	1	126	Himbauan	Perbaikan drainase
			Jl. Transito	3	8	74	Himbauan	Perbaikan drainase
			Jl. D.I. Panjaitan Gg. Putri Balqis 1	1	2	73	Himbauan	Perbaikan drainase
			Perumahan Permata Kharisma	1,2,3,4	6	227	Himbauan	Perbaikan drainase
			Jl. DI Panjaitan Gg. Putri Delima 2 Dekat Lapangan Golf	1	4	150	Himbauan	Perbaikan drainase
			Jl. Puskesmas	3	4	134	Himbauan	Perbaikan drainase
		B. Banjir Rob	Jl. Kijang Lama Gg. Putri Bintang I	4	5	39	Himbauan	Perbaikan drainase
			Perumahan Pondok Kelapa	5	5	116	Himbauan	Perbaikan drainase
			Jl. Kmapung Melayu	3	3	110	Himbauan	Perbaikan drainase
			Jl. Kota Piring	3	7	210	Himbauan	Perbaikan drainase
TANJUNGPINANG TIMUR	PINANG KENCANA	A. Banjir	Kp. Bangun Sari	3	7	34	Normalisasi Drainase	Pembangunan Drainase dan batu miring drainase

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS BENCANA YANG SERING TERJADI	WILAYAH YANG SERING TERJADI BENCANA				UPAYA YANG DILAKUKAN SELAMA INI	SOLUSI/TINDAK LANJUTNYANG DIHARAPKAN (USULAN KEGIATAN)
			ALAMAT	RT	RW	JUMLAH KK YANG TERDAMPAK		
			Kp. Purwodadi	2	7	12	Normalisasi Drainase	Pembangunan Drainase dan batu miring drainase
			Kp. Karang Rejo	1	8	1	Normalisasi Drainase	Pembangunan Drainase dan batu miring drainase
			Kp. Karang Rejo	2	8	23	Normalisasi Drainase	Pembangunan Drainase dan batu miring drainase
			Kp. Mekar Sari	3	8	8	Normalisasi Drainase	Pembangunan Drainase dan batu miring drainase
			Kp. Sumber Rejo	1	10	1	Normalisasi Drainase	Pembangunan Drainase dan batu miring drainase
		D. Tanah Longsor	Perum Bumi Air Raja Blok G No. 245	2	3	1	Perbaikan batu miring	Pembangunan dilaksanakan oleh pihak developer karenabelumada penyerahan aset